



京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：[jh.lab@msa.hinet.net](mailto:jh.lab@msa.hinet.net) 網址：<http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：104 年 06 月 23 日

報告編號：15-0312-02

第 (1) 頁共 (7) 頁

# 塩水噴霧試験レポート

## Methods of Salt Spray Testing Report



Testing Laboratory

1888

1. このレポートは計 7 ページで、分割して使用すると無効となります。
2. このレポートは我実験室の許可を貰えないと掲載使用できません。
3. このレポートに掲載事項は、広告、出版物や商品推薦販売用には使えません。
4. このレポートは“弊社の印鑑”がないと無効になる。
5. このレポートは試験されたサンプルだけ責任を持つこと。



Testing Laboratory  
1888



## 鹽水噴霧試驗レポート

依頼会社 玉景科技有限公司

依頼会社の住所 新北市土城區忠承路 117 號 8 樓

製品名 投光燈

型番/商標：YS00-FL07

型番シリーズ/商標：器具シリーズ一覧表 (第 6 ページ)

(器具構成、筐体同様、チップ及び型番のみ異なる。)

外觀尺寸：長 276 mm × 幅 194 mm × 高 90 mm

測定標準：CNS 8886

受付日期：104 年 06 月 09 日

測定日期：104 年 06 月 09 日 ~ 104 年 06 月 15 日

測定スタッフ：黃朋泰

測定場所：京鴻檢驗科技股份有限公司

測定結果：CNS8886の基準に従って測定後、本体にはサビの発生がないものとする。

測定結果は第 3 ページ参考してください。




報告簽署人：陳昶龍


一、試驗結果：測定基準に従って測定後、灯具はサビの発生がないこと。

二、下記は測定説明：

測定項目	測定標準	試験結果
塩水噴霧試験	お客様の依頼からCNS8886:2002の基準に従って測定を行います。測定後、灯具本体にはサビの発生がないものとする。	測定基準に従って測定後、サビの発生がないこと。



試験結果





外觀正面圖




側面外觀圖





塩害試験





試験結果





器具シリーズ型番一覧表：

項目	型番 / 光源	尺寸 長(mm)×幅(mm)×高(mm)	写真
1	型番：YS00-FL07 光源：LED 100W	長 276mm × 幅 194mm × 高 90mm	
2	型番：YS00-FL08 光源：LED 100W	長 276mm × 幅 194mm × 高 90mm	





使用機器設備の名称 一覽表：

番号	使用機器設備の名称	メーカー/型番	番号	校正有効日期	備考
1	塩水噴霧試験機	SST-160A	GH-009	2015/10/02	
2	比重計	0-40%	GH-009-01	2015/10/02	
3	温度計	0-100℃	GH-009-02	2015/10/02	
4	塩分計	—	GH-009-04	2015/10/02	
5	PHメーター	EZD0/PH5011 規格：PH0~14	GH-009-03	2015/10/02	
6	デジタルスケール	宏兆電子 (MULTI-TRILION) 規格：200kg	GH-011	2015/10/01	

以下空白

