



京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：[jh.lab@msa.hinet.net](mailto:jh.lab@msa.hinet.net) 網址：<http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：102 年 10 月 23 日

報告編號：13-0486-01

第 (1) 頁共 (6) 頁

塩水噴霧試験レポート  
Methods of Salt Spray  
Testing Report



Testing Laboratory

1888

1. このレポートは計6ページで、分割して使用すると無効となります。
2. このレポートは我実験室の許可を貰えないと掲載使用できません。
3. このレポートに掲載事項は、広告、出版物や商品推薦販売用には使えません。
4. このレポートは“弊社の印鑑”がないと無効になる。
5. このレポートは試験されたサンプルだけ責任を持つこと。





## 鹽水噴霧試驗レポート

依頼会社：玉景科技有限公司  
依頼会社の住所：新北市土城區忠承路 117 號 8 樓  
製品名：Search-Light  
型番/商標：YS00-SL05  
外觀尺寸：直径 500 mm × 高 120 mm  
測定標準：CNS 8886：2002

受付日期：102 年 09 月 24 日  
測定日期：102 年 09 月 24 日 ~ 102 年 09 月 29 日  
測定スタッフ：黃朋泰  
測定場所：京鴻檢驗科技股份有限公司  
測定結果：測定の基準に従って測定後、本体にはサビの発生がないものとする。  
測定結果は第 3 ページ参考してください。



報告簽署人：









# 京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：jh.lab@msa.hinet.net 網址：http://www.jhet.com.tw/

發行日期：102 年 10 月 23 日


報告編號：13-0486-01

第 (3) 頁共 (6) 頁

一、試驗結果：測定基準に従って測定後、灯具はサビの発生がないこと。


二、下記は測定説明：

測定項目	測定標準	試験結果
塩水噴霧試験	お客様の依頼からCNS8886:2002の基準に従って測定を行います。測定後、灯具本体にはサビの発生がないものとする。	測定基準に従って測定後、サビの発生がないこと。




試験結果





外觀正面圖



側面外觀圖






# 京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：jh.lab@msa.hinet.net 網址：http://www.jhet.com.tw/

發行日期：102 年 10 月 23 日

報告編號：13-0486-01

第 (5) 頁共 (6) 頁



鹽害試驗

試驗結果







# 京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：jh.lab@msa.hinet.net 網址：http://www.jhet.com.tw/

發行日期：102 年 10 月 23 日

報告編號：13-0486-01

第 (6) 頁共 (6) 頁

## 使用機器設備の名称 一覽表：

番号	使用機器設備の名称	メーカー/型番	番号	校正有効日期	備考
1	塩水噴霧試験機	SST-160A	GH-009	2014/10/03	
2	比重計	0-40%	GH-009-01	2014/10/03	
3	温度計	0-100℃	GH-009-02	2014/10/03	
4	塩分計	—	GH-009-04	2014/10/10	
5	PHメーター	EZD0/PH5011 規格：PH0~14	GH-009-03	2014/10/02	
6	デジタルスケール	宏兆電子 (MULTI-TRILION) 規格：10kg×0.5	GH-010	2014/10/08	

以下空白

