



京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號  
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199  
E-mail：[jh.lab@msa.hinet.net](mailto:jh.lab@msa.hinet.net) 網址：<http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：105 年 09 月 05 日

報告編號：16-0507-01

第 (1) 頁共 (6) 頁

# 塩水噴霧試験レポート

## Methods of Salt Spray Testing Report



Testing Laboratory

1888

1. このレポートは計 6 ページで、分割して使用すると無効となります。
2. このレポートは我実験室の許可を貰えないと掲載使用できません。
3. このレポートに掲載事項は、広告、出版物や商品推薦販売用には使えません。
4. このレポートは“弊社の印鑑”がないと無効になる。
5. このレポートは試験されたサンプルだけ責任を持つこと。





## 鹽水噴霧試驗レポート

依頼会社：玉景科技股份有限公司  
依頼会社の住所：新北市土城區忠承路 117 號 8 樓  
製品名：探照燈  
型番：YS00-SL07  
ドライブメーカー / 型番 / 数量：DELTA / LNE-36V150WDC × 1PCS  
外觀尺寸：長 275 mm × 幅 195 mm × 高 90 mm  
測定標準：CNS8886の基準に従って測定後、本体にはサビの発生がないものとする。  
受付日期：105 年 08 月 31 日  
測定日期：105 年 09 月 01 日 ~ 105 年 09 月 05 日  
測定スタッフ：廖苡汎  
測定場所：京鴻檢驗科技股份有限公司  
測定結果：測定結果は第 3 ページ参考してください。



報告簽署人：

陳冠龍





一、試驗結果：測定基準に従って測定後、灯具はサビの発生がないこと。

二、下記は測定説明：

測定項目	測定標準	試験結果
塩水噴霧試験	お客様の依頼からCNS8886:2002の基準に従って測定を行います。測定後、灯具本体にはサビの発生がないものとする。	測定基準に従って測定後、サビの発生がないこと。



試験結果






外觀正面圖



背面外觀圖





試驗結果



塩害試験

テストサンプル用のドライブ



使用機器設備の名称 一覽表：

番号	使用機器設備の名称	メーカー/型番	番号	校正有効日期	備考
1	塩水噴霧試験機	SST-160A	GH-009	2016/10/04	
2	比重計	0-40%	GH-009-01	2016/10/04	
3	溫度計	0-100°C	GH-009-02	2016/10/04	
4	塩分計	—	GH-009-04	2016/09/16	
5	PHメーター	EZDO/PH5011 規格：PH0~14	GH-009-05	2016/11/08	
6	デジタルスケール	宏兆電子 (MULTI-TRILION) 規格：200kg	GH-011	2016/10/05	

以下空白

